



**LOG BOOK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BEKASI**

TRIWULAN I TAHUN 2024



No	Tgl/Waktu & Jenis Kejadian Bencana/Musibah	Lokasi Kejadian	Dampak Bencana	Keterangan	Sumber Informasi
1	<p>Kamis, 4 Januari 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis Musibah <ul style="list-style-type: none"> - Genangan Air, Pohon Tumbang & Penemuan Jasad Manusia • Waktu Kejadian <ul style="list-style-type: none"> - 15.00 WIB • Terima Laporan <ul style="list-style-type: none"> - - • Tiba di TKP <ul style="list-style-type: none"> - - 	<ul style="list-style-type: none"> • KECAMATAN JATI ASIH <ul style="list-style-type: none"> - Komplek Dosen IKIP; - Bumi Nasio Indah - Perum. Cahaya Kemang Permai 	<ul style="list-style-type: none"> • DAMPAK <ul style="list-style-type: none"> - Hujan yang mengguyur Kota Bekasi mengakibatkan genangan air yang berada di Komplek Dosen IKIP dengan ketinggian + 100 cm; - Hujan yang mengguyur Kota Bekasi mengakibatkan genangan air yang berada di Komplek Bumi Nasio Indah dengan ketinggian + 20 - 40 cm; - Hujan yang mengguyur Kota Bekasi mengakibatkan genangan air yang berada di Perum. Cahaya Kemang Permai dengan ketinggian 20 - 30 cm; • KORBAN JIWA <ul style="list-style-type: none"> - - • KERUGIAN MATERIAL <ul style="list-style-type: none"> - - 	<ul style="list-style-type: none"> • KRONOLOGI <ul style="list-style-type: none"> - Terjadi Hujan dengan Intensitas Deras yang mengakibatkan terjadinya genangan di beberapa titik. • UPAYA YANG DILAKUKAN <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Assesment kebutuhan mendesak; - Berkoordinasi dengan Rt/Rw terkait; - Memantau serta membantu beroperasinya mesin pompa air; - Memenuhi kebutuhan mendesak; - Melakukan evakuasi terhadap warga yang membutuhkan pertolongan. • KONDISI TERKINI <ul style="list-style-type: none"> - Nihil Genangan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil pengamatan Tim Satgas PB dilapangan.

		<ul style="list-style-type: none"> • KECAMATAN MUSTIKA JAYA - Perum Mutiara Gading Timur (Blok. A); - Perum. Bumi Anggara 	<ul style="list-style-type: none"> • DAMPAK - Hujan yang mengguyur Kota Bekasi mengakibatkan genangan air yang berada di Perum Mutiara Gading Timur (Blok. A) dengan ketinggian +- 30 cm; - Hujan yang mengguyur Kota Bekasi mengakibatkan genangan air yang berada Perum. Bumi Anggara dengan ketinggian +- 30 cm. • KORBAN JIWA - NIHIL • KERUGIAN MATERIAL - - 	<ul style="list-style-type: none"> • KRONOLOGI - Terjadi Hujan dengan Intensitas Deras yang mengakibatkan terjadinya genangan di beberapa titik. • UPAYA YANG DILAKUKAN - Melakukan Assesment kebutuhan mendesak; - Berkoordinasi dengan Rt/Rw terkait; - Memantau serta membantu beroperasinya mesin pompa air; - Melakukan evakuasi terhadap warga yang membutuhkan pertolongan. • KONDISI TERKINI - Nihil Genangan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil pengamatan Tim Satgas PB dilapangan.
--	--	---	---	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • KECAMATAN BEKASI TIMUR - Simpang Juanda – Kartini; - Jl. Jelita 1 Perum. Vila Taman Kartini; 	<ul style="list-style-type: none"> • DAMPAK - Hujan yang mengguyur Kota Bekasi mengakibatkan genangan air yang berada di Simpang Juanda – Kartini dengan ketinggian + 20cm; - Hujan yang mengguyur Kota Bekasi mengakibatkan pohon tumbang menimpa lintasan kabel dan rumah warga. • KORBAN JIWA - NIHIL. • KERUGIAN MATERIAL - - 	<ul style="list-style-type: none"> • KRONOLOGI - Terjadi Hujan dengan Intensitas Deras yang mengakibatkan terjadinya genangan di beberapa titik. • UPAYA YANG DILAKUKAN - Melakukan Assesment kebutuhan mendesak; - Berkoordinasi dengan Rt/Rw terkait; - Memantau serta membantu beroperasinya mesin pompa air; - Melakukan evakuasi terhadap warga yang membutuhkan pertolongan. • KONDISI TERKINI - Sudah Tertangani 	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil pengamatan Tim Satgas PB dilapangan.
--	--	---	---	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> • KECAMATAN RAWALUMBU - Perumahan Taman Narogong Indah - Perumahan Pondok Hijau Permai Rw.16 dan Rw 26 - Kantor Kelurahan Sepanjang Jaya 	<ul style="list-style-type: none"> • DAMPAK - Hujan yang mengguyur Kota Bekasi mengakibatkan genangan air yang berada di Perumahan Taman Narogong Indah dengan ketinggian 10-15 cm; - Hujan yang mengguyur Kota Bekasi mengakibatkan genangan air yang berada di Perumahan Pondok Hijau Permai Rw.16 dan Rw 26 dengan ketinggian 10- 20 cm; - Hujan yang mengguyur Kota Bekasi mengakibatkan genangan air yang berada di Kantor Kelurahan Sepanjang Jaya dengan ketinggian 20-30 cm. • KORBAN JIWA - NIHIL. • KERUGIAN MATERIAL - - 	<ul style="list-style-type: none"> • KRONOLOGI - Terjadi Hujan dengan Intensitas Deras yang mengakibatkan terjadinya genangan di beberapa titik. • UPAYA YANG DILAKUKAN - Melakukan Assesment kebutuhan mendesak; - Berkoordinasi dengan Rt/Rw terkait; - Memantau serta membantu beroperasinya mesin pompa air; - Melakukan evakuasi terhadap warga yang membutuhkan pertolongan. • KONDISI TERKINI - Sudah Tertangani 	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil pengamatan Tim Satgas PB dilapangan.
--	--	--	--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> • KECAMATAN PONDOK GEDE - Perum. Sarigaperi Kel. Jatibening Baru - Perum. Jati Bening Permai 	<ul style="list-style-type: none"> • DAMPAK - Hujan yang mengguyur Kota Bekasi mengakibatkan genangan air yang berada di Perum. Sarigaperi Kel. Jatibening Baru dengan ketinggian +- 20cm; - Hujan yang mengguyur Kota Bekasi mengakibatkan genangan air yang berada di Perum. Jati Bening Permai dengan ketinggian 30 – 40 cm; • KORBAN JIWA - NIHIL. • KERUGIAN MATERIAL - - 	<ul style="list-style-type: none"> • KRONOLOGI - Terjadi Hujan dengan Intensitas Deras yang mengakibatkan terjadinya genangan di beberapa titik. • UPAYA YANG DILAKUKAN - Melakukan Assesment kebutuhan mendesak; - Berkoordinasi dengan Rt/Rw terkait; - Memantau serta membantu beroperasinya mesin pompa air; - Melakukan evakuasi terhadap warga yang membutuhkan pertolongan. • KONDISI TERKINI - Sudah Tertangani 	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil pengamatan Tim Satgas PB dilapangan.
--	--	---	---	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> • KECAMATAN BEKASI SELATAN - Aliran Sungai Kalimalang Kel. Jakasampurna 	<ul style="list-style-type: none"> • DAMPAK - - • KORBAN JIWA - 1 (satu) orang • KERUGIAN MATERIAL - - 	<ul style="list-style-type: none"> • KRONOLOGI - Tim Satgas PB BPBD Kota Bekasi mendapatkan laporan bahwa telah ditemukannya 1 orang manusia yang tersangkut di bantaran sungai kalimalang dengan kondisi tidak bernyawa • UPAYA YANG DILAKUKAN - Melakukan Assesment kebutuhan mendesak; - Berkoordinasi dengan Bimaspol dan Babinsa terkait; - Melakukan evakuasi terhadap survivor dan membawanya ke RSUD Kota Bekasi untuk di outopsi lebih lanjut. • KONDISI TERKINI - Sudah Tertangani 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan dari Kanit Lantas Kota Bekasi kepada BPBD Kota Bekasi.
--	--	---	---	---	--

TOTAL : Terdapat 12 lokasi titik genangan dari 5 kecamatan yang terjadi di wilayah Kota Bekasi dan 1 kejadian penemuan jasad manusia.

DOKUMENTASI



No	Tgl/Waktu & Jenis Kejadian Bencana/Musibah	Lokasi Kejadian	Dampak Bencana	Keterangan	Sumber Informasi
1	<p>Jumat, 5 Januari 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis Musibah <ul style="list-style-type: none"> - Tanah Longsor • Waktu Kejadian <ul style="list-style-type: none"> - 16.00 WIB • Terima Laporan <ul style="list-style-type: none"> - 8 Januari 2024 08.00 WIB • Tiba di TKP <ul style="list-style-type: none"> - 10.00 WIB 	<ul style="list-style-type: none"> • KECAMATAN JATI ASIH - Jl. Legok Rt.05/03 Kelurahan Jatiluhur 	<ul style="list-style-type: none"> • DAMPAK <ul style="list-style-type: none"> - Pergeseran tanah/ longsor pada dinding bantaran kali dengan kedalaman sekitar - + 7 meter, lebar +- 3 meter dan Panjang +- 20 meter yang mengakibatkan tersumbatnya aliran kali cakung yang dikhawatirkan akan berimbasnya kenaikan air yang meluap ke permukiman warga. • KORBAN JIWA <ul style="list-style-type: none"> - - • KERUGIAN MATERIAL <ul style="list-style-type: none"> - - 	<ul style="list-style-type: none"> • KRONOLOGI <ul style="list-style-type: none"> - Pada hari jumat 5 Januari 2024 pukul 16.00 Wib di Jl. Legok Rt.05/03 Kel. Jatiluhur saat hujan deras aliran air dari lingkungan warga yang mengalir ke kali cakung terhambat akibat sumbatan peralon hingga mengakibatkan genangan dan tanah longsor diatas bantaran kali tersebut yang mengakibatkan ambles dan longsor hingga menutupi sebagian aliran kali cakung disamping Puri Gading. • UPAYA YANG DILAKUKAN <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Assesment kebutuhan mendesak; - Berkoordinasi dengan Rt/Rw terkait serta Pamor Kelurahan Jatiluhur. • KONDISI TERKINI <ul style="list-style-type: none"> - Belum ada penanganan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil laporan ketua Rt.05/03 (Bpk. Narum).

TOTAL : Terdapat 1 lokasi titik pergeseran tanah/longsor yang terjadi di wilayah Kota Bekasi.

DOKUMENTASI



No	Tgl/Waktu & Jenis Kejadian Bencana/Musibah	Lokasi Kejadian	Dampak Bencana	Keterangan	Sumber Informasi
1	<p>Senin, 15 Januari 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis Musibah <ul style="list-style-type: none"> - Penemuan Jenazah • Waktu Kejadian <ul style="list-style-type: none"> - - • Terima Laporan <ul style="list-style-type: none"> - 14.00 WIB • Tiba di TKP <ul style="list-style-type: none"> - 14.15 WIB • Selesai Penanganan <ul style="list-style-type: none"> - 15.30 WIB 	<ul style="list-style-type: none"> • KECAMATAN BEKASI TIMUR - Bendung Priso Bekasi Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur 	<ul style="list-style-type: none"> • DAMPAK <ul style="list-style-type: none"> - Nihil. • KORBAN JIWA <ul style="list-style-type: none"> - 1 orang meninggal dunia • KERUGIAN MATERIAL <ul style="list-style-type: none"> - - 	<ul style="list-style-type: none"> • KRONOLOGI <ul style="list-style-type: none"> - Petugas bendung yang sedang bertugas melihat adanya jenazah yang tersangkut pada alat jaring sampah, yang kemudian menghubungi Polsek, BPBD Kota Bekasi dan SAR unit Siaga Bekasi untuk dilakukannya evakuasi. • UPAYA YANG DILAKUKAN <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Assesment kebutuhan mendesak; - Berkoordinasi dengan instansi terkait; - Melakukan evakuasi dan membawa jenazah ke RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid untuk proses lebih lanjut. • KONDISI TERKINI <ul style="list-style-type: none"> - Sudah tertangani 	<ul style="list-style-type: none"> - Petugas Bendung (Jejaring Sosial Media Whatsapp).

TOTAL : Terdapat 1 lokasi titik penemuan jenazah manusia yang terjadi di wilayah Kota Bekasi.

DOKUMENTASI



Bersama ini kami mengirimkan jenazah dengan keterangan sebagai berikut :

Jenis Kelamin : Tidak dikenal / *Mr X*
 th / bulan / hari *1 roth* (Pria / Wanita)
 / Agama : Indonesia / Asing Islam / *WNI*
 : Tidak diketahui / *Nihil*
 nkan di : *Sipon Purba Air kali Bkr Marrahayu*
 Pukul *02.00* Tanggal *15.01.24*
 kinan Penyebab Kematian : *Ditloga terbeleret + tenggelam*
 Pengirim dari Polres / Polsek : *Bekas Timur*
 umur : *[Redacted]* th
 / NRP : *[Redacted]* / *[Redacted]*
 Untuk menitipkan sementara di Instalasi Pemulasaraan Jenazah RSUD Pemerintah
 Bekasi, selama kami mencari identitas dan alamat yang bersangkutan.
 Demikian surat ini kami buat dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pemulasaraan Jenazah
 RSUD
 Bekasi, *15.01.2024*
 Pengirim,

No	Tgl/Waktu & Jenis Kejadian Bencana/Musibah	Lokasi Kejadian	Dampak Bencana	Keterangan	Sumber Informasi
1	<p>Minggu, 24 Maret 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis Musibah - Kenaikan Tinggi Muka Air • Waktu Kejadian - 03.00 WIB • Terima Laporan - 01.00 WIB • Tiba di TKP - - 	<ul style="list-style-type: none"> • KECAMATAN JATI ASIH - Perum Vila Jatirasa, Kelurahan Jatirasa. 	<ul style="list-style-type: none"> • DAMPAK - Terdapat genangan yang berada di Perum Vila Jatirasa dengan ketinggian - + 30 cm. • KORBAN JIWA - - • KERUGIAN MATERIAL - - 	<ul style="list-style-type: none"> • KRONOLOGI - Pada hari minggu pukul 01.00 WIB terdapat kenaikan tinggi muka air yang berada aliran sungai bekasi, mengakibatkan terjadinya luapan di beberapa titik di sepanjang daerah aliran sungai bekasi. • UPAYA YANG DILAKUKAN - Melakukan Assesment kebutuhan mendesak; - Berkoordinasi dengan Rt/Rw terkait serta Pamor Kelurahan. • KONDISI TERKINI - Aman terkendali. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan lapangan oleh Tim Satgas PB.

		<ul style="list-style-type: none"> • KECAMATAN BEKASI SELATAN - Perum Jaka Kencana Rt.03/04, Kelurahan Jaka Setia. 	<ul style="list-style-type: none"> • DAMPAK <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat genangan yang berada di Perum Jaka Kencana dengan ketinggian 10 - 20 cm. • KORBAN JIWA <ul style="list-style-type: none"> - - • KERUGIAN MATERIAL <ul style="list-style-type: none"> - - 	<ul style="list-style-type: none"> • KRONOLOGI <ul style="list-style-type: none"> - Pada hari minggu pukul 01.00 WIB terdapat kenaikan tinggi muka air yang berada aliran sungai bekasi, mengakibatkan terjadinya luapan di beberapa titik di sepanjang daerah aliran sungai bekasi. • UPAYA YANG DILAKUKAN <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Assesment kebutuhan mendesak; - Berkoordinasi dengan Rt/Rw terkait serta Pamor Kelurahan. • KONDISI TERKINI <ul style="list-style-type: none"> - Aman terkendali. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan lapangan oleh Tim Satgas PB.
--	--	---	--	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> • KECAMATAN BEKASI UTARA - Kp. Lebak Rt.07/02, Kelurahan Teluk Pucung. 	<ul style="list-style-type: none"> • DAMPAK <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat genangan yang berada di Perum Jaka Kencana dengan ketinggian 10 - 20 cm. • KORBAN JIWA <ul style="list-style-type: none"> - - • KERUGIAN MATERIAL <ul style="list-style-type: none"> - - 	<ul style="list-style-type: none"> • KRONOLOGI <ul style="list-style-type: none"> - Pada hari minggu pukul 01.00 WIB terdapat kenaikan tinggi muka air yang berada aliran sungai bekasi, mengakibatkan terjadinya luapan di beberapa titik di sepanjang daerah aliran sungai bekasi. • UPAYA YANG DILAKUKAN <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Assesment kebutuhan mendesak; - Berkoordinasi dengan Rt/Rw terkait serta Pamor Kelurahan. • KONDISI TERKINI <ul style="list-style-type: none"> - Aman terkendali. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan lapangan oleh Tim Satgas PB.
--	--	--	--	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> • KECAMATAN RAWALUMBU - Perum Kemang Pratama Blok Q Rw.21, Kelurahan Bojong Rawalumbu. 	<ul style="list-style-type: none"> • DAMPAK <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat genangan yang berada di Perum Kemang Pratama Blok.Q Rw.21 dengan ketinggian 10 - 20 cm. • KORBAN JIWA <ul style="list-style-type: none"> - - • KERUGIAN MATERIAL <ul style="list-style-type: none"> - - 	<ul style="list-style-type: none"> • KRONOLOGI <ul style="list-style-type: none"> - Pada hari minggu pukul 01.00 WIB terdapat kenaikan tinggi muka air yang berada aliran sungai bekasi, mengakibatkan terjadinya luapan di beberapa titik di sepanjang daerah aliran sungai bekasi. • UPAYA YANG DILAKUKAN <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Assesment kebutuhan mendesak; - Berkoordinasi dengan Rt/Rw terkait serta Pamor Kelurahan. • KONDISI TERKINI <ul style="list-style-type: none"> - Aman terkendali. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan lapangan oleh Tim Satgas PB.
--	--	--	---	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> • KECAMATAN BEKASI TIMUR - Jl. Kartini Gang Mawar 6 Rt.008/003, Kelurahan Margahayu. 	<ul style="list-style-type: none"> • DAMPAK <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat genangan yang berada di Jl. Kartini Gang Mawar 6 Rt.008/003 dengan ketinggian 70 - 160 cm. • KORBAN JIWA <ul style="list-style-type: none"> - - • KERUGIAN MATERIAL <ul style="list-style-type: none"> - - 	<ul style="list-style-type: none"> • KRONOLOGI <ul style="list-style-type: none"> - Pada hari minggu pukul 01.00 WIB terdapat kenaikan tinggi muka air yang berada aliran sungai bekasi, mengakibatkan terjadinya luapan di beberapa titik di sepanjang daerah aliran sungai bekasi. • UPAYA YANG DILAKUKAN <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Assesment kebutuhan mendesak; - Berkoordinasi dengan Rt/Rw terkait serta Pamor Kelurahan. • KONDISI TERKINI <ul style="list-style-type: none"> - Aman terkendali. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan lapangan oleh Tim Satgas PB.
--	--	--	--	---	---

TOTAL : Terdapat 5 lokasi titik genangan dari 5 kecamatan yang terjadi di wilayah Kota Bekasi.

DOKUMENTASI



No	Tgl/Waktu & Jenis Kejadian Bencana/Musibah	Lokasi Kejadian	Dampak Bencana	Keterangan	Sumber Informasi
1	<p>Jumat, 12 April 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis Musibah <ul style="list-style-type: none"> - Kenaikan Tinggi Muka Air • Waktu Kejadian <ul style="list-style-type: none"> - - • Terima Laporan <ul style="list-style-type: none"> - - • Tiba di TKP <ul style="list-style-type: none"> - - 	<ul style="list-style-type: none"> • KECAMATAN JATI ASIH <ul style="list-style-type: none"> - Perum Bumi Nasio Indah, Kelurahan Jatikramat; - Perum Dosen Ikip, Kelurahan Jatikramat. 	<ul style="list-style-type: none"> • DAMPAK <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat genangan yang berada di Perum Bumi Nasio Indah Kelurahan Jatikramat dengan ketinggian +- 30 cm; - Terdapat genangan yang berada di Perum Dosen Ikip Kelurahan Jatikramat dengan ketinggian +- 40 cm. • KORBAN JIWA <ul style="list-style-type: none"> - - • KERUGIAN MATERIAL <ul style="list-style-type: none"> - - 	<ul style="list-style-type: none"> • KRONOLOGI <ul style="list-style-type: none"> - Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan genangan di beberapa titik. • UPAYA YANG DILAKUKAN <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Assesment kebutuhan mendesak; - Berkoordinasi dengan Rt/Rw terkait serta Pamor Kelurahan. • KONDISI TERKINI <ul style="list-style-type: none"> - Aman terkendali. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan lapangan oleh Tim Satgas PB.

		<ul style="list-style-type: none"> • KECAMATAN BEKASI SELATAN - Perum Pondok Timur Mas, Kelurahan Jaka Setia Rt.001/013; - Jl. Sirih Rt.09 & 10/14, Kelurahan Pekayon Jaya; - Perum Surya Mandala, Kelurahan Jaka Mulya; - Taman Cikunir Indah, Kelurahan Jaka Mulya. 	<ul style="list-style-type: none"> • DAMPAK - Terdapat genangan yang berada di Perum Pondok Timur Mas Kelurahan Jaka Setia Rt.001/013 dengan ketinggian ± 30 cm; - Terdapat genangan yang berada di Jl. Sirih Rt.09 & 10/14 Kelurahan Pekayon Jaya dengan ketinggian ± 30 cm; - Terdapat genangan yang berada di Perum Surya Mandala, Kelurahan Jaka Mulya dengan ketinggian ± 20 cm; - Terdapat genangan yang berada di Taman Cikunir Indah, Kelurahan Jaka Mulya dengan ketinggian ± 60 cm. • KORBAN JIWA - - • KERUGIAN MATERIAL - - 	<ul style="list-style-type: none"> • KRONOLOGI - Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan genangan di beberapa titik. • UPAYA YANG DILAKUKAN - Melakukan Assesment kebutuhan mendesak; - Berkoordinasi dengan Rt/Rw terkait serta Pamor Kelurahan. • KONDISI TERKINI - Aman terkendali. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan lapangan oleh Tim Satgas PB.
--	--	---	---	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> • KECAMATAN PONDOK GEDE - Perum Jatibening Permai, Kelurahan Jatibening Baru. 	<ul style="list-style-type: none"> • DAMPAK - Terdapat genangan yang berada di Perum Jatibening Permai Kelurahan Jatibening Baru dengan ketinggian $+ 30$ cm. • KORBAN JIWA - - • KERUGIAN MATERIAL - 	<ul style="list-style-type: none"> • KRONOLOGI - Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan genangan di beberapa titik. • UPAYA YANG DILAKUKAN - Melakukan Assesment kebutuhan mendesak; - Berkoordinasi dengan Rt/Rw terkait serta Pamor Kelurahan. • KONDISI TERKINI - Aman terkendali. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan lapangan oleh Tim Satgas PB.
--	--	---	---	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> • KECAMATAN RAWALUMBU - Perum Kemang Pratama Blok Q Rw.21, Kelurahan Bojong Rawalumbu. 	<ul style="list-style-type: none"> • DAMPAK - Terdapat genangan yang berada di Perum Kemang Pratama Blok.Q Rw.21 dengan ketinggian 10 - 20 cm. • KORBAN JIWA - - • KERUGIAN MATERIAL - - 	<ul style="list-style-type: none"> • KRONOLOGI - Pada hari minggu pukul 01.00 WIB terdapat kenaikan tinggi muka air yang berada aliran sungai bekasi, mengakibatkan terjadinya luapan di beberapa titik di sepanjang daerah aliran sungai bekasi. • UPAYA YANG DILAKUKAN - Melakukan Assesment kebutuhan mendesak; - Berkoordinasi dengan Rt/Rw terkait serta Pamor Kelurahan. • KONDISI TERKINI - Aman terkendali. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan lapangan oleh Tim Satgas PB.
--	--	--	---	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> • KECAMATAN BEKASI BARAT - Perumahan Duta Kranji Rt.07 & 08/07, Kelurahan Kranji; - Rt. 06 & 07/02 & Rt. 04/03, Kelurahan Kota Baru. 	<ul style="list-style-type: none"> • DAMPAK - Terdapat genangan yang berada di Perumahan Duta Kranji Rt.07 & 08/07, Kelurahan Kranji dengan ketinggian 15 - 20 cm; - Terdapat genangan yang berada di Rt. 06 & 07/02 & Rt. 04/03, Kelurahan Kota Baru dengan ketinggian 20 cm. • KORBAN JIWA - - • KERUGIAN MATERIAL - 	<ul style="list-style-type: none"> • KRONOLOGI - Pada hari minggu pukul 01.00 WIB terdapat kenaikan tinggi muka air yang berada aliran sungai bekasi, mengakibatkan terjadinya luapan di beberapa titik di sepanjang daerah aliran sungai bekasi. • UPAYA YANG DILAKUKAN - Melakukan Assesment kebutuhan mendesak; - Berkoordinasi dengan Rt/Rw terkait serta Pamor Kelurahan. • KONDISI TERKINI - Aman terkendali. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan lapangan oleh Tim Satgas PB.
--	--	---	--	---	---

TOTAL : Terdapat 10 lokasi titik genangan dari 5 kecamatan yang terjadi di wilayah Kota Bekasi.

DOKUMENTASI



No	Tgl/Waktu & Jenis Kejadian Bencana/Musibah	Lokasi Kejadian	Dampak Bencana	Keterangan	Sumber Informasi
1	<p>Rabu, 17 April 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis Musibah <ul style="list-style-type: none"> - Genangan dan Pohon Tumbang • Waktu Kejadian <ul style="list-style-type: none"> - - • Terima Laporan <ul style="list-style-type: none"> - - • Tiba di TKP <ul style="list-style-type: none"> - - 	<ul style="list-style-type: none"> • KECAMATAN BEKASI UTARA <ul style="list-style-type: none"> - Jln. Kober Rt.001/001, Kelurahan Teluk Pucung; - Jln. Lingkar Utara, Kelurahan Harapan Baru; 	<ul style="list-style-type: none"> • DAMPAK <ul style="list-style-type: none"> - Telah terjadi pohon tumbang yang berada di Jln. Kober Rt.001/001, Kelurahan Teluk Pucung mengakibatkan tertutupnya akses jalan; - Telah terjadi pohon tumbang yang berada di Jln. Lingkar Utara, Kelurahan Harapan Baru mengakibatkan tertutupnya akses jalan; • KORBAN JIWA <ul style="list-style-type: none"> - - • KERUGIAN MATERIAL <ul style="list-style-type: none"> - - 	<ul style="list-style-type: none"> • KRONOLOGI <ul style="list-style-type: none"> - Hujan deras disertai angin kencang yang mengakibatkan genangan serta pohon tumbang di beberapa titik. • UPAYA YANG DILAKUKAN <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Assesment kebutuhan mendesak; - Berkoordinasi dengan Rt/Rw terkait serta Pamor Kelurahan; - Melakukan evakuasi pohon tumbang. • KONDISI TERKINI <ul style="list-style-type: none"> - Aman terkendali. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan lapangan oleh Tim Satgas PB.

		<ul style="list-style-type: none"> • KECAMATAN BEKASI SELATAN - Perum Pondok Timur Mas, Kelurahan Jaka Setia Rt.001/013; - Jl. Sirih Rt.09 & 10/14, Kelurahan Pekayon Jaya; - Perum Surya Mandala, Kelurahan Jaka Mulya; - Taman Cikunir Indah, Kelurahan Jaka Mulya. 	<ul style="list-style-type: none"> • DAMPAK - Terdapat genangan yang berada di Perum Pondok Timur Mas Kelurahan Jaka Setia Rt.001/013 dengan ketinggian +- 30 cm; - Terdapat genangan yang berada di Jl. Sirih Rt.09 & 10/14 Kelurahan Pekayon Jaya dengan ketinggian +- 30 cm; - Terdapat genangan yang berada di Perum Surya Mandala, Kelurahan Jaka Mulya dengan ketinggian +- 20 cm; - Terdapat genangan yang berada di Taman Cikunir Indah, Kelurahan Jaka Mulya dengan ketinggian +- 60 cm. • KORBAN JIWA - - • KERUGIAN MATERIAL - - 	<ul style="list-style-type: none"> • KRONOLOGI - Hujan deras disertai angin kencang yang mengakibatkan genangan serta pohon tumbang di beberapa titik. • UPAYA YANG DILAKUKAN - Melakukan Assesment kebutuhan mendesak; - Berkoordinasi dengan Rt/Rw terkait serta Pamor Kelurahan. • KONDISI TERKINI - Aman terkendali. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan lapangan oleh Tim Satgas PB.
--	--	---	---	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • KECAMATAN RAWALUMBU - Rt. 01 – 05/10, Kelurahan Pengasinan; - Perumahan Taman Narogong Indah, Kelurahan Pengasinan; - Perumahan Pondok Hijau Permai, Kelurahan Pengasinan. 	<ul style="list-style-type: none"> • DAMPAK - Terdapat genangan yang berada di Rt. 01 – 05/10, Kelurahan Pengasinan dengan ketinggian +- 30 cm; - Terdapat genangan yang berada di Perumahan Taman Narogong Indah, Kelurahan Pengasinan dengan ketinggian +- 30 cm; - Terdapat genangan yang berada di Perumahan Pondok Hijau Permai, Kelurahan Pengasinan dengan ketinggian +- 50 cm. • KORBAN JIWA - - • KERUGIAN MATERIAL - - 	<ul style="list-style-type: none"> • KRONOLOGI - Hujan deras disertai angin kencang yang mengakibatkan genangan serta pohon tumbang di beberapa titik. • UPAYA YANG DILAKUKAN - Melakukan Assesment kebutuhan mendesak; - Berkoordinasi dengan Rt/Rw terkait serta Pamor Kelurahan. • KONDISI TERKINI - Aman terkendali. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan lapangan oleh Tim Satgas PB.
--	--	--	---	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • KECAMATAN BEKASI BARAT - Perumahan Jakasampurna Rw.06, Kelurahan Jakasampurna. 	<ul style="list-style-type: none"> • DAMPAK - Telah terjadi pohon tumbang yang berada di Jln. Kober Rt.001/001, Kelurahan Teluk Pucung mengakibatkan tertutupnya akses jalan serta menimpa kabel listrik PLN. • KORBAN JIWA - - • KERUGIAN MATERIAL - 	<ul style="list-style-type: none"> • KRONOLOGI - Hujan deras disertai angin kencang yang mengakibatkan genangan serta pohon tumbang di beberapa titik. • UPAYA YANG DILAKUKAN - Melakukan Assesment kebutuhan mendesak; - Berkoordinasi dengan Rt/Rw terkait serta Pamor Kelurahan; - Melakukan evakuasi pohon tumbang. • KONDISI TERKINI - Aman terkendali. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan lapangan oleh Tim Satgas PB.
--	--	--	--	---	---

TOTAL : Terdapat 7 lokasi titik genangan dan 3 lokasi titik pohon tumbang dari 4 kecamatan yang terjadi di wilayah Kota Bekasi.

DOKUMENTASI





TABERK

No	Tgl/Waktu & Jenis Kejadian Bencana/Musibah	Lokasi Kejadian	Dampak Bencana	Keterangan	Sumber Informasi
4.	<p>Sabtu, 18 Mei 2024</p> <p>Jenis Musibah Orang Tenggelam</p> <p>Waktu Kejadian - 12.00 WIB Terima Laporan - 15.00 WIB Tiba di TKP - Pukul 15.10 WIB</p>	<p>Aliran Sungai Irigasi Kalimalang (Jembatan Kamala Lagoon).</p>	<p>Dampak : Membahayakan 1 (Satu) korban jiwa.</p> <p>Korban Jiwa : Meninggal 1 Korban jiwa</p> <p>Identitas Korban :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama : Muhamad fiqih Albar; - Kelamin : Laki Laki; - Usia : 11 Tahun; - Pekerjaan : Pelajar; - Alamat : Lapangan Ali Rt. 03/02 Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan; - Ditemukan pada : Minggu, 19 Mei 2024 pukul 07.20 Wib. <p>Kerugian Material : Nihil</p>	<p>Kronologi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada pukul 10.00 WIB Survivor bersama 2 prang temannya disekitaran jalan raya kalimalang dan kemudian pada jam 12.00 Wib korban bermain lempar batu di bibir sungai kalimalang, korban kehilangan keseimbangan saat melempar batu dan mengakibatkan korban terjatuh ke dalam sungai. <p>Upaya Yang dilakukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sabtu, 18 Mei 2024 Jam 16.00 Tim SAR Gabungan Melakukan Briefing untuk memulai proses pencarian korban dan dibagi menjadi 2 Sru menggunakan metode susur kali sejauh ± 250M dan metode susur darat sejauh ± 7,5KM sampai pintu air intake Buaran; 2. Sabtu, 18 Mei 2024 Jam 17.30 Tim SAR gabungan melakukan evaluasi dan menutup operasi SAR sementara menggunakan metode susur kali dan akan dilanjutkan dengan metode susur darat dan mengecek pintu air intake buaran; 3. Sabtu, 18 Mei 2024 Jam 18.30 Tim SAR Gabungan Melanjutkan Proses Pencarian dengan metode blender dan jangkar; 	<p>Warga Sekitar</p>

				<ol style="list-style-type: none"> 4. Sabtu, 18 Mei 2024 Jam 20.30 Tim SAR gabungan melakukan pencarian susur darat sejauh ± 7,5KM dari titik 0 sampai pintu air intake buaran jarak; 5. Minggu, 19 Mei 2024 Jam 06.45 Tim SAR Gabungan Melakukan Briefing Pagi untuk memulai proses pencarian korban tenggelam di Kalimalang Jembatan Lagoon; 6. Minggu, 19 Mei 2024 Jam 07.20 di informasikan penemuan jasad korban di Kalimalang dengan radius ± 700 M dari titik pencarian; 7. Minggu, 19 Mei 2024 Jam 07.30 di lakukan evakuasi korban oleh TIM SAR Gabungan dari Kalimalang Kota Bekasi; 8. Minggu, 19 Mei 2024 Jam 08.00 di antar ke kediaman korban di Lapangan Ali RT 03 RW 02 Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan; 9. Minggu, 19 Mei 2024 Jam 08.30 opsar dinyatakan di tutup oleh Unit Siaga SAR Kota Bekasi (BASARNAS) dan semua jajaran kembali ke Markas masing masing. <p>Kondisi Saat Ini :</p> <p>Sudah ditemukan.</p>	
--	--	--	---	--	--

TOTAL : Terdapat 1 lokasi titik penemuan jenazah manusia yang terjadi di wilayah Kota Bekasi.

DOKUMENTASI



No	Tgl/Waktu & Jenis Kejadian Bencana/Musibah	Lokasi Kejadian	Dampak Bencana	Keterangan
4.	<p>Jumat, 28 Juni 2024</p> <p>Jenis Musibah Orang Tenggelam</p> <p>Waktu Kejadian - 14.30 WIB Terima Laporan - 15.52 WIB Tiba di TKP - Pukul 16.30 WIB</p>	<p>Jl. Jati Utama Raya (Masjid Jami' Miftahul Jannah) Rt. 001/008 Kel. Jatibening Baru Kec. Pondok Gede</p>	<p>Dampak : Membahayakan 1 (Satu) korban jiwa.</p> <p>Korban Jiwa : Meninggal 1 Korban jiwa</p> <p>Identitas Korban :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama : Muhammad Azam Al Jufri; - Kelamin : Laki Laki; - Usia : 6 Tahun; - Pekerjaan : Pelajar; - Alamat : Jl. Kampung Kemang Rt.002/004 Kel. Jatibening Baru Kec. Pondok Gede; - Ditemukan pada : Sabtu, 29 Juni 2024 pukul 03.30 Wib. <p>Kerugian Material : Nihil</p>	<p>Kronologi :</p> <p>Menurut keterangan saksi sekitar pukul 14.30 WIB, melihat anak – anak sedang bermain di dekat selokan lalu korban jatuh terpeleset kedalam saluran sebesar +-60cm.</p> <p>Upaya Yang dilakukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Assesment awal dilokasi kejadian; 11. Melaksanakan proses pencarian visual darat; 12. Proses pencarian meningkat dengan metode ESAR (Penyusuran gorong-gorong) oleh tim SAR gabungan sejauh 1,5km; 13. Pencarian dihentikan pada pukul 22.30 WIB dan dilakukan evaluasi untuk RENOPS pagi tanggal 29 Juni 2024 pukul 07.00 WIB; 14. Pada hari Sabtu dini hari tanggal 29 Juni 2024 pukul 03.30 WIB korban ditemukan oleh warga di kali cereng dengan jarak +- 1,5km dari titik 0 kemudian om dari pihak korban melakukan evakuasi korban dan membawa korban kerumah duka; 15. Pada hari Sabtu dini hari tanggal 29 Juni 2024 pukul 04.00 WIB tim SAR gabungan melakukan briefing evaluasi dan OPSAR GABUNGAN Jatibening resmi ditutup.

				Kondisi Saat Ini : Sudah ditemukan.
--	--	--	--	---

TOTAL : Terdapat 1 lokasi titik penemuan jenazah manusia yang terjadi di wilayah Kota Bekasi.



DOKUMENTASI



